

TEPELER VE UKURLAR

Tepeler ve ukurlar, boyalı yzeylerde yzeyin ilk yayılmasının ardından sertleşme (krlenme) sreci boyunca oluşan istenmeyen akımların boyalı yzeyde oluşturduėu yksek ve alak noktalardır. Bu kusur genellikle portakallanmaya benzer. Ancak, daha kaba grnmldr.

Tepeler ve ukurlar, krlenme sırasında ortaya ıkarlar. Sonu dzensiz, engebeli bir yzey grnm, dşk grnt netliėi (imaj netliėi) ve ukurlardaki kk noktaldır. zm, boya formlne yzey aktif malzeme giriřleri ve kalınlařtırıcı katkıların, karıřtırıcıların, vb. miktarını artırarak yzey gerilim gradyanlarını azaltmak veya yok etmektir. Silikon ile kalınlařtırıcının birlikte olması gibi ikili bir yaklařım kullanılması genellikle ok etkilidir. zellikle fırın kurumalı sistemlerde silikon kullanımı dikkatle yapılmalıdır (Bkz.Arakat Yapıřma Zayıflıėı).